	<b>SONARtrac<sup>®</sup> Boletín Técnico</b>		
	Sujeto: Bloque Calibrador y Tamaño de Tornillo	TB022-SP	Rev 01
		Prioridad: 5	
			Página 1 de 2

**Referencia: P/N 20822-01 Manual de Instalación, Capítulo 5 Instalación del Sensor P/N 20832-01 Sección 5.6.1, Tabla 4 *Bloque Calibrador y Tamaño de Tornillo***

La tabla referida contiene una lista de los números de partes de la banda del sensor y herramienta espaciadora, tamaño de tornillo hexagonal cabeza hueca, y tamaño de riel de unión de banda. Se ha revisado esta tabla para incluir calibradores y sensores que ahora no aparecen en la lista en el manual de instalación e información de referencia adicional.

Cuando se revisa el P/N 20822-01 Manual de Instalación, la siguiente tabla será incorporada en Capítulo 5.

Espaciador P/N	Banda del Sensor P/N	Tamaño del Espacio (pulgadas) $\pm 0.001$	# de Arandela Cónica Elástica (Belleville)	Tamaño de Tornillo Hexagonal Cabeza Hueca (pulgadas)
20143-01	20380, 20644, 20673, 20745, 20781	0.165	10	#6 tornillo 7/64 tamaño hexagonal
20143-02	20409 Obsoleto	0.236	14	#6 tornillo 7/64 tamaño hexagonal
20143-03	20669-02 hasta 20669-04	0.496	30	#6 tornillo 7/64 tamaño hexagonal
20143-04	20686, 20690, 21059	0.293	14	#10 tornillo 5/32 tamaño hexagonal
20143-05	Aplicaciones Especiales	0.209	10	#10 tornillo 5/32 tamaño hexagonal
20143-08	20991, 20669-01, 20669-16	0.627	30	#10 tornillo 5/32 tamaño hexagonal

*Tabla 4 Bloque Calibrador y Tamaño de Tornillo*


Por favor, llame a 'ayuda técnica' con cualquier pregunta.

Código de la Prioridad:			
1	La edición o el sistema de seguridad no funcionará	2	Problema intermitente que causa fallo del sistema
3	Errático datos / lecturas	4	Característica de producto agregada
5	Realce de producto		

CiDRA Corporate Services  
Tel. +1-203-265-0035

50 Barnes Park North  
Fax. +1-203-294-4211

Wallingford, CT 06492 EEUU  
www.cidra.com

	<b>SONARtrac<sup>®</sup> Boletín Técnico</b>		
	Sujeto: Bloque Calibrador y Tamaño de Tornillo	TB022-SP	Rev 01
		Prioridad: 5	
			Página 2 de 2

### Historia de Cambios al Documento

Fecha	Revisión	Cambiado por	ECO #	Descripción del cambio
29/7/09	01	B. Markoja	E09-0051	Lanzamiento Inicial

Código de la Prioridad:			
1	La edición o el sistema de seguridad no funcionará	2	Problema intermitente que causa fallo del sistema
3	Errático datos / lecturas	4	Característica de producto agregada
5	Realce de producto		

CiDRA Corporate Services  
Tel. +1-203-265-0035

50 Barnes Park North  
Fax. +1-203-294-4211

Wallingford, CT 06492 EEUU  
www.cidra.com